

Baumit Grund



Výrobek	Průmyslově vyráběný hotový základní nátěr na bázi disperzní bázi.	
Složení	Disperzení pojivo, minerální plniva a pigmenty, voda, přísady.	
Vlastnosti	Základní nátěr modré barvy s velmi dobrými adhezními vlastnostmi.	
Použití	Základní nátěr na minerální nasávkavé podklady před následným nanesením lepicích hmot pro keramické obklady a dlažby, např. výrobky Baumit Baumacol, cementových a anhydritových potěrů nebo samonivelizačních stěrek, vhodný i na podlahové vytápění. Pro interiér i exteriér.	
Technické údaje	Spotřeba materiálu:	cca 0,15 kg/m ²
	Vydatnost:	cca 166 m ² /25 kg hmoty cca 33 m ² /5 kg hmoty
	Barva:	modrá
	Doba schnutí na nasávkavých podkladech:	cca 15 min. /*
	Doba schnutí na slabě nasávkavých podkladech:	cca 12 hodin /*
		/* při teplotě 20°C a relativní vzdušné vlhkosti 60%
Způsob dodávky	5kg a 25 kg kbelík	
Skladování	V chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 6 měsíců.	
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny	
Bezpečnostní značení	Bezpečnostní list, www.baumit.cz	
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být suchý, pevný, vyžralý, tvarově stálý, nezmrzlý, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Vhodné podklady: cementové a sádrové potěry, beton, sádrové a vápenocementové omítky, pórobeton. Nevhodné podklady: dřevěné, kovové nebo plastové podklady a nátěry. U podkladů musí být přezkoušena jejich vyžralost.	
Zpracování	Obsah balení důkladně promíchat. Nátěr neředit. Podklad před nanášením nevlhčit. Baumit Grund je možné nanášet válečkem nebo natírat malířskou štětkou, a to stejnoměrně, bez přerušení tak, aby se nevytvářely louže. Nátěr se provádí celoplošně. Doba schnutí na savých podkladech cca 15 minut, na slabě nasávkavých podkladech cca 12 hodin (platí pro teplotu 20°C a 60% relativní vzdušnou vlhkost). Následně nanášet potěr nebo stěrku.	
Upozornění a všeobecné pokyny	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C . Materiál je citlivý na mraz, neskladujte ani nepřeppravujte při teplotách pod +5 °C . Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání. Chránit před průvanem, přímým sluncem a rychlým vysycháním podkladu. Nepřimíchávat žádné další materiály. Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstříky (použité nářadí) se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.	